

# Turboladerschäden

engl. *turbocharger damage*



## Inhaltsverzeichnis

- [1 Schadenbeispiele](#)
- [2 Fehlersuche / Troubleshooting](#)
- [3 Beiträge im VuF](#)
- [4 Siehe auch](#)

## Schadenbeispiele

Eine Vielzahl von Schadenbeispielen und verständliche Erklärungen zur Turboladertechnik findet man auf folgenden Seiten:

- [http://www.turbolader.com/STL/GS\\_3T1\\_TurboTipps.htm](http://www.turbolader.com/STL/GS_3T1_TurboTipps.htm)
- [Mahle - die häufigsten Turbolader-Schadensbilder](#)

## Fehlersuche / Troubleshooting

- <http://www.turbolader.net/Technik/Turbolader-Fehlersuche.aspx>

STK Turbo Technik  
Wiedstrasse 52  
D-57610 Altenkirchen  
fon: 02681 80398-0  
fax: 02681 80398-99

- <http://www.turbos.borgwarner.com/de/products/turbochargerTroubleshooting.aspx>

Turbohersteller, entstanden aus den bekannten Turboladerherstellern 3K und Schwitzer. Bietet eine Fehlermatrix auf der Webseite zum Herunterladen an.

BorgWarner Turbo Systems  
Worldwide Headquarters GmbH  
Marnheimer Straße 88  
D-67292 Kirchheimbolanden  
fon: +49 (0) 6352 75 33-0

fax: +49 (0) 6352 75 33 99  
eMail:info-eu-at-borgwarner.com

## **Beiträge im VuF**

- 2014 #3 [Turboladerschäden an 1,6-l-Dieselmotoren des PSA-Konzerns](#)

## **Siehe auch**