

https://www.colliseum.eu/wiki/A8-Karosserie_%E2%80%93_Instandsetzung:%C2%BBGlasnost%C2%AB_in_der_Audi-Kundenwerkstatt;_Detail-Instandsetzungen,_die_noch_nicht_im_Reparaturleitfaden_stehen

A8-Karosserie - Instandsetzung:»Glasnost« in der Audi-Kundenwerkstatt; Detail-Instandsetzungen, die noch nicht im Reparaturleitfaden stehen

1996, p. 283 (#10)

□

Inhaltsverzeichnis

- [1 Zitat](#)
- [2 Inhaltsangabe](#)
- [3 Weitere Beiträge zum Thema im VuF](#)
- [4 Weitere Infos zum Thema](#)

Zitat

[Damschen, K.](#): A8-Karosserie - Instandsetzung: »Glasnost« in der Audi-Kundenwerkstatt; Detail-Instandsetzungen, die noch nicht im Reparaturleitfaden stehen. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 34 (1996), pp. 283 - 289 (#1)

Inhaltsangabe

Der Artikel erläutert die Möglichkeiten der Instandsetzung der Karosserie des Audi A8, die aus Aluminium besteht. Es wird auf Möglichkeiten und Probleme bei der Instandsetzung der Aluminiumkarosserie des Fahrzeuges verwiesen und die Herangehensweise zur Beurteilung des Schadensumfanges dargestellt.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird der Reparaturweg an einem verunfallten Audi A8 beschrieben.

--[ps](#) 15:29, 29. Dez 2005 (CET)

Weitere Beiträge zum Thema im VuF

- 1992 #12 [Schweißen von Aluminiumkarosserien](#)
- 1993 #5 [Reparaturarbeiten an Aluminium-Karosserieteilen](#)
- 2002 #3 [Audi A2 Heckschaden](#)
- 2013 #12 [Untersuchung zur Außenausbeultechnik an Aluminiumbauteilen Teil 1](#)
- 2014 #1 [Untersuchung zur Außenausbeultechnik an Aluminiumbauteilen Teil 2](#)

- 2014 #2 [Untersuchung zur Außenausbeultechnik an Aluminiumbauteilen Teil 3](#)
- 2016 #4 [Aluminiumbauteile der Karosserieaußenhaut](#)

Weitere Infos zum Thema

- [DVS](#)
- [VdTÜV](#)