

Technische Mitteilungen des AZT

Technical notes of AZT

Vom Forschungsinstitut der Allianz-Versicherung ([AZT](#)) werden seit 1997 jährlich etwa 30 sogenannte »Technische Mitteilungen« (TeMi) herausgegeben.

#	TeMi	Anmerkungen 1	Anmerkungen 2
01/2019	Beschädigungen am Stoßfänger mit Front- und Heckradarsensoren bei BMW Fahrzeugen	Zu. TeMi 15/2016	
02/2019	Tesla Model 3 - Längsträger Heck Produktionsbedingte Abdrücke		
03/2019	Tesla Model 3 - Hinweise zur Vermeidung von Glasbruch an der Windschutzscheibe bei leichten Frontschäden		
04/2019	Reparatursätze Stecker für Kabelstränge - Renault Fahrzeuge		
05/2019	Lackierung von Ultraschallsensoren - Tesla		
06/2019	Kabelreparatur Opel	14/1998, 08/2002, 07/2004, 15/2015, 28/2016, 07/2018	
07/2019	ADX - Kalkulation - Kühlerleitungssatz Opel Insignia B		
08/2019	ADX - Eingabe von Stundenverrechnungssatz bzw. Eur/AW		
09/2019	Material Dachaußenhaut BMW i3		
10/2019	Opel Grandland X - Verlängerung des unteren Lastpfades		
11/2019	Opel Grandland X - Querträger Front		
12/2019	Opel Grandland X - Querträger Heck		
13/2019	Radarsensoren im Bereich Stoßfänger Heck - Mitsubishi Eclipse Cross		
14/2019	Radarsensoren im Bereich Stoßfänger Heck - Mitsubishi ASX		
15/2019	Radarsensoren im Bereich Stoßfänger Heck - Mitsubishi Outlander und Outlander PHEV		
16/2019	Reparaturhalter Scheinwerfer - Mitsubishi Eclipse Cross		
17/2019	Reparaturhalter Scheinwerfer - Honda CR-V und CR-V Hybrid		
18/2019	Randbedingungen für den Lackierprozess Tesla Fahrzeuge		
19/2019	Reparatur von Front-Stoßfängerverkleidungen Tesla Fahrzeuge		
20/2019	Prüfung Längslenker des Achskörpers (Koppellenkerachse) mit VAS 241 001 - VW Fahrzeuge		
21/2019	Prüfung Längslenker des Achskörpers (Koppellenkerachse) mit VW 801 - VW Fahrzeuge		
22/2019	Verbaute Materialien bei Volkswagen Touareg Mod. 2019		

23/2019	Kontaktadressen zu Buttersäureattacken Deutschlandweit		
24/2019	EU-Reifenlabel, Kurzüberblick VW		
25/2019	Hinweise und Vorgaben zum Lenkgetriebe/Lenksäulen- /Lenksäulen-/Lenkspindelbruch nach Unfallschäden BMW		
26/2019	Kabelreparatur Kia Fahrzeuge		
01/2018	Hinweise zur Begutachtung und Reparatur von Ford Gurtairbags		
02/2018	Begutachtung von CFK-Bauteilen nach Hagelschlag		
03/2018	Keramik Bremsscheiben - Untersuchung/Röntgen auf Strukturschäden		
04/2018	Hinweise und Vorgaben zum Reifentausch bei BMW Fahrzeugen		
05/2018	Vorgehensweise bei Fahrzeugen mit aktivem Fußgängerschutz (AFGS) nach Unfall - BMW Fahrzeuge	auch TeMi 03/2015, 15/2016	
06/2018	AZT Crashtest-Katalog		
07/2018	Regeln und Zeitvorgaben für Kabelsatzreparaturen - Hersteller Opel	ers. TeMi 15/2009	weitere TeMis: 14/1998, 08/2002, 07/2004, 15/2015, 28/2016
08/2018	AZT Lackkalkulation - Systembeschreibung	ers. TeMi 12/2002, 23/2002, 24/2004, 01/2008, 28/2008, 19/2013, 11/2015	
09/2018	Hyundai Lackierzeiten im Versicherungsfall		
10/2018	Referenzliste zur Instandsetzung der Außenverblechung von Caravan und Motorcaravan nach HBC Deutschland, Österreich, Schweiz	ers. TeMi 13/2017, 09/2011 und 10/2005,	
11/2018	Farbton Mazda Machine Grey - 46G Reparaturlackierung		
12/2018	Beurteilung der Lenkgetriebe bei Unfallschäden - Porsche Fahrzeuge		
13/2018	Beurteilung der Lenksäule bei Unfallschäden - Porsche Fahrzeuge		
14/2018	Beurteilung der Hinterachslenkung bei Unfallschäden - Porsche Fahrzeuge		
15/2018	Ausbau äußerer Türzierleiste am Fensterrahmen der vorderen Türen - Honda Accord, Accord Tourer		
16/2018	Ausbau äußerer Türzierleiste am Fensterrahmen der hinteren Türen - Honda Accord, Accord Tourer		
17/2018	Mercedes Benz W164 (ML-Klasse) und X164 (GL- Klasse): Achsmanschetten als Ersatzteil		
18/2018	Besonderheiten im Umgang mit dem aktiven Fußgängerschutzsystem - Audi TT		
19/2018	Renault ZE: Batterieschaden bei einem Unfall	Erg. zu. 07/2016, 01/2017, 02/2017	
20/2018	Sensor für automatische Distanzregelung - Audi- Fahrzeuge		
21/2018	Entsorgung - alle Hersteller	ers. 26/2007, zus. 14/2012	

22/2018	Verformungen am Querträger vorn - Volvo XC40	
23/2018	Besonderheiten im Umgang mit dem aktiven Fußgängerschutz - Mercedes Benz A-Klasse W177	
24/2018	Plausibilisierung von Wildschäden - Haaranalyse und Unfallschwerpunkte	akt. 14.01.2019
25/2018	Volvo XC40 - Reparatursatz Kühler	
26/2018	Ford Edge - verbaute Materialien in der Karosserie	
01/2017	Renault Z.E. - Modelle	Erg. zu TeMi 19/2018, 07/2016, 02/2017
02/2017	Hinweise zu verunfallten Elektrofahrzeugen - alle Hersteller	
03/2017	Preise für Lackmaterialien in Deutschland	ersetzt TeMi 05/2016
04/2017	Sonderlacke	ersetzt TeMi 01/2012
05/2017	Toyota C-HR (NGX#/ZGX#/ZYX#) Querträger vorn	
06/2017	Toyota C-HR (NGX#/ZGX#/ZYX#) Querträger hinten	
07/2017	Ford Ka+ (CDU) Material A- und B-Säule	
08/2017	Ford Ka+ (CDU) Material Querträger vorn	
09/2017	Ford Ka+ (CDU) Material Querträger hinten	
10/2017	Ford Ka+ (CDU) Material Längsträger links und rechts	
11/2017	BMW - Entkopplungselement ersetzen für Motoren M47TU2, M57TU/TU2, N47	
12/2017	Hinweis zu Audatex Kalkulation: Mercedes Benz Fahrzeugen Typ GLE (292) bzgl. Erneuerung SW hi	
13/2017*	Referenzliste zur Instandsetzung der Außenverblechung von Caravan und Motorcaravan nach HBC Deutschland, Österreich, Schweiz	ersetzt durch 10/2018
14/2017	Neue Serienfarbtöne bei Mazda-Fahrzeugen	
15/2017	Scheiben-Reparaturtest VW Originalgebinde 2K-Scheibenklebstoff D004660M2	
16/2017	Feuchtigkeit in Scheinwerfern und Rückleuchten	
17/2017	Schaden fotografieren mit Smartphones	
18/2017	Gurtairbags bei Ford-Fahrzeugen	
19/2017	Digitaler Fahrzeugschlüssel - Mercedes Benz - Fahrzeuge	
20/2017	PKW Ereignisdatenschreiber / Event Data Recorder (EDR) und Auslesemöglichkeit Crash Data Retrieval (CDR)	akt. 14.01.2019
21/2017	Audi A4 (8W/B9) - Besonderheiten im Umgang mit aktivem Fußgängerschutz	
22/2017	Nissan Kabelbaum Reparaturkoffer - Pflichtwerkzeug für Nissan Partner	
23/2017	Porsche Cayenne (9Y0 - BJ 2017) Querträger vorn und unterer Lastpfad	
24/2017	Porsche Cayenne (9Y0 - BJ 2017) Querträger hinten	
25/2017	Ford Edge (SBF/CDQ) ab Baujahr 2015 - Reparaturhalter für Wasserkühler	
26/2017	Audi Connect Key - Smartphone als Schlüssel für Audi A8	
27/2017	Instandsetzung von Scheinwerfergläsern an allen Fahrzeugtypen der Marke Honda	akt. 26.02.2018

28/2017	Hinweise zur Schadenfeststellung am Klimakondensator - Audi AG	
29/2017	Hinweise zur Schadenkalkulation an Strukturschäden im Bereich des Vorderwagens - Audi AG	
01/2016	Der neue VW Touran Modell 2016 VW Sachverständigen Newsletter	
02/2016	Stellungnahme der AZT Automotive GmbH zum Thema Beilackieren	Erg. zu TeMi 11/2016
03/2016	Querlenkertausch Opel Astra J (ab 2009)	
04/2016	Regen- und Lichtsensoren Volkswagen	Erg. zu TeMi 30/2012
05/2016*	Preise für Lackmaterialien in Deutschland	ersetzt durch TeMi 03/2017
06/2016	Radeinbau hinten teilweise erneuern Mercedes Benz (166, 204, 205, 207, 212, 217, 218, 222, 253)	
07/2016	Renault - Handhabung von Batterien aus Z.E. Fahrzeugen mit einem Unfallschaden	Erg. zu TeMi 19/2018, 01/2017 , 02/2017
08/2016	Hinweise zur Schadendiagnose an Mercedes Benz Fahrzeugen der Typen 205, 213, 253	
09/2016	Kriterien für das Ersetzen tragender Fahrwerkteile nach einem Unfall - BMW Motorräder, alle Modelle	
10/2016	Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall - BMW Fahrzeuge	Erg. zu TeMi 17/2008
11/2016	Beilackieren im Schadensfall - VdL Merkblatt Februar 2016	Erg. zu TeMi 02/2016
12/2016	Vorgehensweise bei sichergestellten Jaguar Land Rover Fahrzeugen	
13/2016	Lackierung Stoßfängerabdeckung mit Spurwechselassistent - Audi Fahrzeuge	
14/2016	Der neue VW Tiguan - VW Sachverständigen Newsletter	
15/2016	Sensoren für Fahrerassistenzsysteme - BMW Modelle	Zus. 01/2019
16/2016	Regen-Licht-Solar- und Beschlagsensoren Aus-/Einbau, Ersatz - BMW Modelle	Erg. zu TeMi 17/2016, 30/2012,
17/2016	Regensensoren BMW Modelle	Erg. zu TeMi 16/2016, 30/2012
18/2016	Neue Sonderfarbtöne bei Peugeot	
19/2016	Neues Schneidegerät BO-51843 für Fahrzeuge des Herstellers Opel	
20/2016	Opel Astra K - Sportstourer ab BJ 2016 Heckabschlussblech	
21/2016	Opel Astra K (5-Türer und Sportstourer) ab BJ 2016 Träger Stoßfänger Front (Querträger)	siehe auch 04/2012
22/2016	Opel Astra K (5-Türer und Sportstourer) ab BJ 2016 Träger Stoßfänger Heck (Querträger)	siehe auch 04/2012
23/2016	Kia Lackierzeiten im Versicherungs- und Garantiefall	
24/2016	A/C Kondensator VW Tiguan (AD1) ab Baujahr 2016	
25/2016	Mercedes Benz Baureihe W246 - Leuchteinheit links/rechts - Halter außen	ers. TeMi 10/2015
26/2016	VW Tiguan (Baureihe AD1) Aktives Fußgängerschutzsystem	
27/2016	Airbagsteuergeräte - Erneuerung nach einem Unfall - alle Hersteller	akt. 14.01.2019

28/2016	Kabel-/Stecker-Instandsetzung - alle Hersteller	akt. 16.01.2019	weitere TeMis: 14/1998, 08/2002, 07/2004, 15/2015, 07/2018
01/2015	Materialmix Mercedes Benz, E-Klasse (W212), SL-Klasse (W231)		
02/2015*	Preise für Lackmaterialien in Deutschland	ers. durch TeMi 03/2017	
03/2015	Reparatursatz Frontklappenscharnier - BMW Modelle 2er, 3er, 4er		
04/2015	Der neue Passat - Limousine und Variant VW Sachverständigen Newsletter 01-2015		
05/2015	Audi Q7 - Sicken und Verprägungen in Karosserie und Anbauteilen		
06/2015	Kriterien einer Karosserie-Eingangsvermessung zur Schadendiagnose - Resolution DeKoLaKa		
07/2015	Smart Fortwo Modell 453 - Verformungen am Fahrschemel		
08/2015*	Referenzliste zur Instandsetzung der Außenverblechung von Caravan und Motorcaravan nach HBC	ers. durch TeMi 10/2018	
09/2015	BMW 218i Active Tourer F45 - Unterer Lastpfad		
10/2015	Mercedes Benz Baureihe W246 - Leuchteinheit links/rechts - Halter außen	ersetzt durch TeMi 25/2016	
11/2015*	AZT Lackkalkulationssystem - Einführung und Beschreibung	ersetzt durch 08/2018	
12/2015	VW Passat (B8/3G) - zusätzliche Ersatzteile für Steuergeräte „Spurwechselassistent“		
13/2015	Audi R8 - Reparaturen an Querlenkern und Radlagergehäusen der Vorder- und Hinterachse		
14/2015	Smart fortwo (453) und forfour (W453) Reparaturlösung bei abgebrochener Kühlerhalterung		
15/2015	Kabel-/Stecker-Instandsetzung Arbeitszeiten	weitere TeMis:	14/1998, 08/2002, 07/2004, 28/2016, 07/2018
16/2015	Yamaha Motor - Information zur Bearbeitung von Rahmen und Schwingen		
17/2015	Fachgerechte Reparatur an Kabelstrang - Reparatursatz für Ford Modelle		
18/2015	Referenzliste für Nutzfahrzeug Reparaturbetriebe mit JOSAM Richtanlagen		
19/2015	Porsche: Zukünftig Einsatz von 3D-PDFs in Werkstattmedien		
20/2015	Reparatur von Polycarbonatscheiben an KFZ-Scheinwerfern		
21/2015	Instandsetzung von Scheinwerferscheiben aus Polycarbonat - Peugeot/Citroën	Ergänzung zu TeMi 20/2015	
22/2015	Reparatur an Scheinwerferscheiben aus Polycarbonat - Erweiterung der Opel Datenkataloge	akt.26.2.18, Ergänzung zu TeMi 20/2015, 04/2012	

23/2015	Behandlung von Suzuki Kraftradrahmen und anderen Bauteilen aus Leichtmetall	
24/2015	Behandlung von Suzuki Kraftradrahmen und anderen Bauteilen aus Stahl	
25/2015	Lackierung des Parkhilfe Sensors - VW-Modelle	
26/2015	ACC - Adaptive Cruise Control Abstandsregeltempomat - VW-Modelle	
27/2015	Reifenalterung VW Modelle	
28/2015	Prüfung des Fahrwerkes an Unfallfahrzeugen VW Modelle	
01/2014	Ersatzteile für Oldtimer - Teil 2	Akt. 17.06.2014, ergänzt durch 11/2014
02/2014	Mazda MX-5 mit aktiver Motorhaube „DHS-Deployable Hood System“	
03/2014	Porsche Macan ab Baujahr 2014 - Identifikation beschädigter Bauteile	
04/2014	Scheinwerferhalterungen am Schlossträger (Kühlerträger) - Reparaturmöglichkeit VW Golf 7 (2013)	
05/2014	Wiederverwendbarkeit der Kühlerlager bei Aus-/Einbau des Wasserkühlers	Reparaturmöglichkeit Kühlerlager - VW Golf 7 (2013)
06/2014	Behandlung der Lenkung bei Begutachtung und/oder Reparatur eines Unfallfahrzeuges (PKW, Nutzfahrzeuge und Geländewagen)	20/2013, 13/2011, 19/2006, 02/2004, 05/2003
07/2014	Aktive Motorhaube - allgemeine Hinweise	
08/2014	Verformung am Fahrschemel - Citroën C4 Picasso (B78)	
09/2014*	Preise für Lackmaterialien in Deutschland	ers. durch TeMi 03/2017
10/2014	Spiel der Zahnstangenlenkung - Mercedes Fahrzeuge	
11/2014	Verfügbarkeit Ersatzteile für Mercedes-Benz Klassiker	Ergänzung zu 01/2014
12/2014	VW Golf Sportsvan - VW Sachverständigen Newsletter	
13/2014	Beilackierung im Schadenfall - Pressemitteilung	
14/2014	Ausbau Heckseitenscheibe - Honda CRV BJ 2007 - 2012	
15/2014	Arbeitsposition Dozer/Richtstand (AUX) bzw. Einsatz von Richtgerät/Dozer (DAT) - IFL-technische Information	
16/2014	BMW - Elektro - Hybrid - Fahrzeuge Sicherheitshinweise, optische Prüfung HV-Batterie, Begutachtung verunfalltes Fahrzeug	aktualisiert 18.04.2017, 02/2017
17/2014	Fahrzeugfolierung - AZT Pressemitteilung	
18/2014	Steckerreparatur - Neues Konzept bei Porsche	
19/2014	Glas- /Steinschlaginstandsetzung - Resolution der Deutschen Kommission für Lack und Karosserieinstandsetzung	
20/2014	Kurzanleitung zur Begutachtung von Schäden an folierten Fahrzeugen	
21/2014	Verfahrensablauf Schadendiagnose bei Porsche Fahrzeugen	
22/2014-1	Karosserieinstandsetzung Porsche Cayman/Boxster (981)	
22/2014-2	Karosserieinstandsetzung Porsche Carrera (991)	

22/2014-3	Karosserieeinstandsetzung Porsche Panamera (970)	
23/2014	Information zu beschädigten Rahmen und Schwingen aus Leichtmetall - Honda Motorräder	
24/2014	Information zu beschädigten Rahmen aus Stahl - Honda Motorräder	
25/2014	Information zur Kabelreparatur ab Honda Civic 2012, Civic Tourer 2015 CR-V 2013, Jazz 2013	ers. TeMi 25/2013, akt. 10.02.2015
26/2014	Allgemeine Hinweise zur Reparatur an der Fahrzeugelektrik - Audi-Fahrzeuge	
27/2014	Reparatur von Leitungssträngen - Audi-Fahrzeuge	
28/2014	Hinweise zur Reparatur von Steckergehäusen und Steckverbindungen - Audi-Fahrzeuge	
29/2014	Reparatur vorn Airbag- und Gurtstrafferleitungen - Audi-Fahrzeuge	
30/2014	Ersatz Antennenleitung - Audi-Fahrzeuge	
31/2014	Reparaturset für Antennenleitung VAS 6720 - Audi-Fahrzeuge	
01/2013	Reparatur von Stoßfängerverkleidungen Front mit aktivem Fußgängerschutz - BMW-Fahrzeuge	
02/2013	Reparatursatz für Frontradarsensorbefestigung - Audi A6 & A7 (Typ 4G)	
03/2013	Reparatursatz für Frontradarsensorbefestigung - Audi A3 (8V), A4 (8K), A5 (8T), Q5 (8R), Q7 (4L)	
04/2013*	Preise für Lackmaterialien in Deutschland	ers. durch TeMi 03/2017
05/2013	Träger Stoßfänger (Querträger) - Audi A3 (8V)	
06/2013	Sicherheitsvorschriften für gasbetriebene Fahrzeuge - Erdgas/Flüssiggas - Opel Fahrzeuge - Karosserie/Lackierung	
07/2013	Sicherheitsvorschriften für gasbetriebene Fahrzeuge - Erdgas/Flüssiggas - Opel Fahrzeuge	
08/2013	Austausch pyrotechnischer Elemente - Citroën	ers. TeMi 22/1997
09/2013	Kindersitz auf Beifahrersitz - Abschaltung Beifahrerairbag - Porsche (3MB)	ers. TeMi 06/1997
10/2013	Deaktivierung Beifahrer- und Seitenairbag vorn oder hinten - BMW	ers. TeMi 23/2005
11/2013	VW Beetle Cabrio - Sachverständigen Newsletter VW 01/2013	
12/2013	VW Jetta Hybrid - Sachverständigen Newsletter VW 02/2013	02/2017
13/2013	Fahrer-Assistenz-Systeme (FAS) mit verbauter Kamera an der Windschutzscheibe - alle Hersteller	
14/2013	Temperaturmessungen in der Lackierkabine	
15/2013	Audi Q5 Hybridfahrzeug - HV-Batterie, allgemeine Beschreibung, Beschädigungen erkennen	02/2017
16/2013	Audi Q5 Hybridfahrzeug - allgemeine Beschreibung	02/2017
17/2013	Vorgaben zur Lackierung von Hochvoltfahrzeugen - Objekttemperatur in der Lackierkammer Audi AG	
18/2013	VW Up! - Sicherheit, Mehrere Reparaturen, Automatisches Bremssystem - Pressemitteilung	
19/2013*	AZT Lackkalkulationssystem - Vorbereitungszeit	ersetzt durch 08/2018

20/2013	Lenkgetriebe-/Lenksäulentausch nach Unfällen BMW - alle Baureihen	akt. 16.02.2017
21/2013	Hagelschäden an Kraftfahrzeugen - fachgerecht instand setzen - Pressemitteilung	
22/2013	Gasfahrzeuge - Sicherheitshinweise Daimler AG	
23/2013	Optische Aufbereitung von Leichtmetallrädern - Mercedes-Benz	
24/2013	Reparatursatz Nachtsichtsystem -J853- Audi A8, A7,A6	
25/2013*	Information zur Kabelbaumreparatur Honda Civic 2012, CR-V 2013, Jazz 2013	ers. durch TeMi 25/2014
26/2013	Citroën C4 Picasso (3D9HC) - Verlängerung des unteren Lastpfades	
27/2013	Citroën C4 Picasso (3D9HC) - Querträger Front	
28/2013	Der neue VW Golf Variant - WV-Sachverständigen Newsletter	
29/2013	Ersatzteile für Oldtimer - Teil 1	
30/2013	Der neue Volkswagen e-up! - VW Sachverständigen Newsletter	
01/2012*	Preise für Sonderlacke 2012	ers. durch TeMi 04/2017
02/2012	Hyundai ix 35 (EL) - Querträger Heck	
03/2012	Audi TT (8J) - Querträger Front	
04/2012	Erweiterung der Opel Datenkataloge	akt. 26.02.18 , ers.14/2011, erg.22/2015
05/2012	Ford Focus DYB - Querträger Front Austausch	
06/2012	Nissan Qashqai - Glasdach - Ersatz	
07/2012	BMW X3 (E83) - Reparatursatz für Scheinwerfer	
08/2012	ZF-Lenkgetriebe (Generation 2) - VW Modell bis 2008	
09/2012	Der VW Beetle 2012	
10/2012	Reparatur Lichtwellenleiter (LWL) VW Fahrzeuge	
11/2012*	Referenzliste zur Instandsetzung der Außenverblechung von Caravan und Motorcaravan nach HBC	ersetzt durch 10/2018 akt. 18.09.18, ersetzt TeMi 28/2008, Ergänzung zu 29/2006
12/2012	Falschbetankung - alle Fahrzeuge	ersetzt TeMi 03/2003 und 13/2005
13/2012	Tankreparatur bei Motorrädern	ersetzt TeMi 28/2005, akt. 21.11.2018, auch TeMi 21/2018
14/2012	Verwerteradressen für Renault Fahrzeuge	
15/2012	VW Up! - Klimakondensator	
16/2012	VW Up! - Querträger Front	
17/2012	Harmonisierte Arbeitswerttaktung bei Opel	
18/2012	BMW 3er Limousine (F30) - Träger Stoßfänger Heck (Querträger) bei Fahrzeugen ohne Anhängerkupplung	
19/2012	BMW 3er Limousine (F30) - Träger Stoßfänger Front (Querträger)	
20/2012	Hinweise zum Ersatz von Klimakondensatoren und Kühler - BMW Fahrzeuge	akt. 23.08.2018

21/2012	Querträger Front - Peugeot 208	
22/2012	Austausch Querträger Heck - Peugeot 208	
23/2012	Zulässige Profiltiefenunterschiede - Audi Modelle	
24/2012	VW Golf 7 - Unfallschadenmanagement	
25/2012	Zulässige Reifenkombination - Skoda Fahrzeuge	akt. 23.08.2018
26/2012	Instandsetzung Feinhammerschlagblech nach HBC-Methode	akt. 14.08.2018
27/2012	Reparatur beschädigter Audio/COMAND Leitungssätze - Mercedes Fahrzeuge	
28/2012	Vorteile der Instandsetzung von Leitungssätzen - Mercedes Fahrzeuge	ersetzt TeMi 17/2005
29/2012	Hinweise zur Erneuerung von sicherheitsrelevanten und speziellen Bauteilen - Mercedes Fahrzeuge	
30/2012	Regensensoren - alle Hersteller	akt. 03.16, ers. TeMi 24/2007, siehe auch 04/2016, 4/2012, 08/2009, 14/2010, 03/2005, 16/2016, 17/2016
01/2011*	Preise für Sonderlacke	ers. durch TeMi 04/2017
02/2011	VW Sharan 2011	
03/2011	Kalkulationshilfe für das HBC-Wohnwagenreparatur-System	
04/2011	Vorgehensweise bei der Instandsetzung von Hageldellen durch Lackieren oder Vorziehen und Lackieren	siehe auch TeMi 21/2004
05/2011*	Preise für Lackmaterialien in Deutschland	ers. durch TeMi 03/2017
06/2011	Sicherheitshinweise bei Blechschäden an Renault-Fahrzeugen	ersetzt Temi 16/2008
07/2011	Zuordnung der Renault Fahrzeugfamilien zu den jeweiligen Projektcodes	ersetzt Temi 16/2008
08/2011	VW Passat 2011	
09/2011*	Referenzliste Betriebe mit HBC-Reparatursystem für Caravan	ersetzt durch TeMi 10/2018
10/2011	Sicherer Umgang mit Hochvolttechnik bei Volkswagen - VW Touareg - Freischaltungsliste	
11/2011	MIRACLE Reparaturkonzept	
12/2011	Erkennungsmerkmale eines Hybridfahrzeuges	11/20/21/27-2010, 10/2011, 02/2017
13/2011	VW Altteile-Rücknahmekriterien bei Lenkgetrieben	Ergänzung zu TeMi 02/2004
14/2011*	Opel Datenkataloge im Internet	ersetzt durch 04/2012
15/2011	Toyota Auris - Scheinwerferhalter	akt. 02.11.2012
16/2011	Fahrgestellnummern von Volkswagen Modellen entschlüsselt	ersetzt 25/2001 und 18/2005
17/2011	Ford C-MAX (DXA), Ford Focus Fließheck (DYB) - Kofferbodenblech/Reserveradmulde	
18/2011	BMW X6 (E72) - BMW 7er (F04) Sicherheitshinweise im Umgang mit Hybridfahrzeugen	02/2017
19/2011	BMW Hybridfahrzeuge - X6 (E72) Hinweise zur Lackierung	02/2017

20/2011	BMW Hybridfahrzeuge - 7er (F04) Hinweise zur Lackierung	02/2017
21/2011	Der Golf Cabriolet 2012 - VW Sachverständigen Newsletter	
22/2011	Scheibenklebstoff - VW-Fahrzeuge Sachverständigen Newsletter	
23/2011	BMW X1 (E84) - Querträger Front	
24/2011	BMW X1 (E84) - Fertigungsbedingte Wellen am Radlauf Heck außen links und rechts	
25/2011	EPHS-Lenksystem - Skoda Fabia II und Roomster	
26/2011	Seitenwandeinschnürungen bei Radial-Reifen (Pkw/Van)	
27/2011	Der up! 2012 Volkswagen Sachverständigen Newsletter	
28/2011	HBC System E-Update-Kit	akt. 23.08.2018
29/2011	VW Sharan ab Modelljahr 2011 - Scheinwerferhalterung am Schlossträger	
30/2011	Nissan Qashqai (J10E) - Scheinwerfer	
31/2011	BMW X3 (F25) - Querträger Front	
32/2011	Materialmix Porsche 911 Coupé - Ab Modelljahr 2012 (Typ 991)	
01/2010	Opel Astra J (ab BJ 2009) Querträger Heck	siehe auch Temi 04/2012
02/2010	Opel Astra J (ab BJ 2009) Querträger Front	siehe auch Temi 04/2012
03/2010*	Preise für Lackmaterialien in Deutschland	ers. durch TeMi 03/2017
04/2010	VW - Felgenaufbereitung	
05/2010	Rückstellung ausgelöster Überrollbügel Opel Astra H Cabrio (L67)	
06/2010*	Referenzliste Betriebe mit HBC-Reparatursystem für Caravan	ersetzt durch Temi 10/2018
07/2010	Reparaturmöglichkeit an Radar-Sensoren von Mercedes Benz Fahrzeugen	
08/2010	Auslieferungszustand von Aufprallbegrenzern bei Opel Fahrzeugen	siehe auch Temi 04/2012
09/2010	Umbau von Front-, Heck- und Kofferdeckelspoiler am Opel Vectra C	siehe auch Temi 04/2012
10/2010	VW Touareg 2011 - Sachverständigen Newsletter	
11/2010	Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Hybrid- und Elektrofahrzeuge	02/2017
12/2010	VW-Amarok 2011 VW-Sachverständigen Newsletter	
13/2010	Rückrufaktionen aller Hersteller im Internet	ersetzt Temi 01/2005, akt. 08.11.2016
14/2010	Wiederverwendung Regensensoren beim Austausch der Frontscheibe bei Opel Fahrzeugen	siehe auch Temi 04/2012, 30/2012
15/2010	Audi Q5 (8R) - Stützstrebe (Abstützung Schlossträger)	
16/2010	Audi Q5 (8R) - Aufprallträger Front	
17/2010	Kleben und Nieten an BMW Fahrzeugen	
18/2010	Alfa Romeo Giulietta, Typ 940 - Stützstrebe (Abstützung Schlossträger)	
19/2010	Alfa Romeo Giulietta, Typ 940 - Querträger Front	
20/2010	Honda Insight - Freischaltungsliste	

21/2010	Toyota Prius ZVW30 (kein OVC), Auris ZWE150 - Freischaltungsliste	
22/2010	Anlieferungszustand Kunststoffteile	ersetzt TeMi 26/2004
23/2010	VW Sharan (7N) - Längsträger Heck	
24/2010	Audi A7 Abgasanlage	
25/2010	Hinweise zum Stoßdämpfertausch (Änderung) - BMW AG	ersetzt TeMi 24/2005
26/2010	BMW 5er Limousine (F10) und Touring (F11) - Materialmix an der Karosserie	
27/2010	BMW 7er (F04) - Optische Prüfung Hochvolt-Batterieeinheit nach Unfall	
28/2010	VW Fahrzeuge - Wiedereinbau von rahmenlosen Scheiben	
29/2010	Citroën C4 (B7) - Reparatursätze für Stoßfänger und Motorhaube	
30/2010	Lackierzeiten für Nissan Fahrzeuge	aktualisiert 21.12.2010
31/2010	BMW X6 - Reparaturhalterung für Xenonscheinwerfer	
01/2009	Kabelinstandsetzung bei Ford Fahrzeugen	
02/2009	Nachlaufwert Renault Kangoo II	
03/2009	Kalkulationshilfe für Ausbeularbeiten - Ausbeulen von Teilen der Pkw-Außenhaut	ersetzt TeMi 19/2002
04/2009	Information zur Anwendung der Kalkulationshilfe für Ausbeularbeiten	
05/2009	AZT - Reparaturbeispiele	ersetzt TeMi 12/2006
06/2009	AZT Vorbereitungszeit Änderung der bisher hinterlegten Standardzeiten in Audatex	
07/2009	Kalkulationshilfe Kunststoffreparatur	akt. 05.03.2013, ersetzt TeMi 03/2000
08/2009	Regensensor - Renault alle Modelle	Ergänzung zu TeMi 30/2012
09/2009	Rüstzeiten Opel	
10/2009	Umbau von Front-, Seiten-, Heck- und Dachspoiler am Opel Astra H	siehe auch Temi 04/2012
11/2009	Kunststoffreparatur	ersetzt TeMi 02/2003
12/2009	Beilackierung von kratzfesten Klarlacken an Fahrzeugen von Mercedes Benz	
13/2009	Querträger Mercedes Benz E 250 CDI (W212)	
14/2009	Ersatz Motorlängsträger Opel Corsa D	siehe auch Temi 04/2012
15/2009*	Kabelinstandsetzung - Opel	erg. zu TeMi 08/2002 u. 07/2004
16/2009	Querträger Front, Toyota iQ	
17/2009	Querträger Heck, VW Polo Typ 6R, ab BJ 2009	
18/2009	Längsträger Front Porsche Panamera	
19/2009	Mercedes Benz SL-Klasse, Baureihe R 230, verbaute Werkstoffe	
20/2009	VW Polo 2010 (6R) - Sachverständigen Newsletter	
21/2009	Instandsetzung von Leichtmetallrädern	ersetzt TeMi 11/2003
22/2009	Querträger Heck - VW Touran ab BJ 2003	

23/2009	Antennenkabel für Comandsystem (W211) - Mercedes	Ergänzung zu 23/2007
24/2009	Kleben und Nieten - Neue Instandsetzungsmethode bei BMW	ersetzt TeMi 15/2006
25/2009	Reparatursatz Scheinwerfer - Toyota iQ (KGJ10, NUJ10)	akt. 02.11.2012
26/2009	Prüfung von Pkw-Anhängerkupplungen nach Heckaufprall	Ergänzung zu 10/2007
27/2009	Instandsetzung der unteren Kühleraufnahme - Mercedes Benz	
28/2009	Materialmix E-Klasse W212 - Mercedes Benz	
29/2009	Aktive Kopfstütze NeckPro - Mercedes Benz	
30/2009	Instandsetzung von Leichtmetallrädern	Ergänzung zu 21/2009
31/2009	Kia Soul - Fertigungsbedingte Wellen im Dachbereich	
32/2009	Folgemaßnahmen nach Auslösung Fahrerairbag - Mercedes Benz	ersetzt Temi 08/2008
01/2008*	Lackierung von Kunststoffteilen	ersetzt durch 08/2018
02/2008	Beschädigung von Motorradrahmen	
03/2008*	Preise für Lackmaterialien	ers. durch TeMi 03/2017
04/2008	Querträger Front Audi A8, Typ 4E	
05/2008	Verbaute Werkstoffe: Mercedes Benz C-Klasse, Baureihe W204	
06/2008	Verbaute Werkstoffe: Mercedes Benz Cl-Coupé, Baureihe CL216	
07/2008	Verbaute Werkstoffe: Mercedes Benz S-Klasse, Baureihe W221	
08/2008*	Folgemaßnahmen nach Auslösung Fahrerairbag bei Mercedes Fahrzeugen	ersetzt durch Temi 32/2009
09/2008	Merkblatt für Ausbesserungen von Uni- und Effektlackierungen	ersetzt Temi 07/2005
10/2008	Aufprallträger vorn Audi A4	
11/2008	VW Lackschaden Lexikon	
12/2008	Smart fortwo Kunststoffreparatur 1. Baureihe	
13/2008	Wahl des richtigen Reparaturweges - ökonomisch und ökologisch reparieren - Ford	
14/2008	Serienmäßige Pressfalten am Längsträger - Ford -	
15/2008	Aufprallschutz (Querträger) vorn Opel Corsa D	siehe auch Temi 04/2012
16/2008*	Airbag und Gurtstraffer Hersteller Renault - Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung	ersetzt durch Temi 06/2011 und 07/2011
17/2008	Airbagsteuergeräte - Erneuerung nach einem Unfall - alle Hersteller -	siehe auch TeMi 10/2016
18/2008	Wahl des richtigen Reparaturweges - ökonomisch und ökologisch reparieren - Mercedes	
19/2008	Pressfalten im vorderen Radhaus Volvo V50 und S40	
20/2008	VW Golf VI - Volkswagen Kfz-Sachverständigen Newsletter	
21/2008	VW Scirocco - Volkswagen Kfz-Sachverständigen Newsletter	
22/2008	Motoreninstandsetzung BMW - Zylinderkopfdichtung	

23/2008*	Motoreninstandsetzung - Falschbetankung -	ers. durch 12/2012, Hinweis auch 29/2006
24/2008*	Preise für Sonderlacke Stand November 2008	ers. durch TeMi 04/2017
25/2008*	Preise für Lackmaterialien in Deutschland	ers. durch TeMi 03/2017
26/2008	Fiat Idea - Lancia Musa - Lackschäden Kotflügel - A-Säule	
27/2008	BMW Mini - Verdeck -Verdeckbezug	
28/2008*	Anlieferungszustand von Karosserie an Lack	ersetzt durch 08/2018
29/2008	Frontscheinwerfer - Fiat, Lancia	
30/2008	Heckabschlussblech Honda Jazz BJ 2002-2008	
01/2007	Justage der automatischen Distanz-Regelung am Audi A8 (Type 4E)	
02/2007	Lackmaterialpreise nach AZT	
03/2007	Wegfall der Nahtabdichtarbeiten an Klappenteilen bei Mercedes Pkw und leichten Nutzfahrzeugen	
04/2007	Navigationsanlage BMW X 5 (E53)	
05/2007*	Preise für Sonderlacke Stand Januar 2007	ers. durch TeMi 04/2017
06/2007	Einzelteile der Abgasanlage Mazda 3 Typ BK nur Motortyp LF (2.0l)	
07/2007	Abgasanlage VW, Audi, Skoda, Seat, Mercedes	
08/2007	Verwendbarkeit der unbeschädigten Heckscheibe nach dem Ausbau im Zuge einer Unfallreparatur	
09/2007	Wiederverwendbarkeit des Airbagsteuergerätes VW	
10/2007	Versuchreihe Heckaufprall mit Anhängerkupplung (akt. 20.03.2013)	ergänzt 15/2004, siehe Temi 26/2009
11/2007	Querträger vorn Audi A6 Typ 4F	
12/2007	Querträger hinten Audi A6 Typ 4F	
13/2007	Stoßfängerabdeckungen Ford	
14/2007	Ausbeulen von Teilen der Pkw-Außenhaut	ergänzt 03/2009
15/2007	VW Golf Variant 2007	
16/2007	Querträger vorn Renault Clio 3	
17/2007	BMW Fahrerairbag-Module - Kabel zwischen Airbag und Schleifring bzw. Wickelfeder	
18/2007*	Scheibenreparatur statt Scheibenaustausch Mercedes Benz	ersetzt 12/2004
19/2007	Lackierung Smart Kunststoffteile	
20/2007	BMW Mini Kabelbaumreparatur	
21/2007	Kia - Nanobeschichtete Seitenscheiben bei den Modellen Cee'd EX, TX und Opirus	
22/2007	Querträger hinten Porsche 997 - Alle Modelle außer Turbo und USA	
23/2007	Navigationsanlage Mercedes (Bediengerät Comand)	ergänzt durch 23/2009
24/2007*	Regensensoren	ers. durch 06/2004, akt. 16.11.07, erg. 08/2009, 14/2010, 04/2012, 30/2012

25/2007/I	Smart „fortwo“ Teil 1 Fahrzeugbeschreibung	
25/2007/II	Smart „fortwo“ Teil 2 Unfallschadenbewertung	
25/2007/III	Smart „fortwo“ Teil 3 Reparaturtechnik	
26/2007*	Abrechnung von Entsorgungskosten	ersetzt durch 21/2018, ersetzt 05/2004
27/2007	Heckblech BMW 5-er Modell E60	
28/2007	Querträger mit Crashboxen vorn BMW X3 Typ E83 LCI	
29/2007	Heckscheiben Aus- und Einbau R52 Mini One (W10) Cabrio	
30/2007	Hyundai i30 - Instandsetzung am Hilfsrahmen	
31/2007	VW Tiguan	
01/2006	Achsmanschetten bei Fahrzeugen des Herstellers Renault	ersetzt TeMi 18/2002
02/2006	Scheinwerferhalterungen Honda	
03/2006	Peugeot 206 SW Teilersatz Seitenwand im Kniestück	
04/2006	Opel Vectra B - Scheinwerfer Reparatursätze	
05/2006	Opel - Scheibenklebersatz	siehe auch Temi 04/2012
06/2006	VW - Jetta 2006 - Sachverständigen Newsletter	
07/2006	VW - Passat Variant 2006 - Sachverständigen Newsletter	
08/2006	Einsatz von Richt- und Messsystemen (Richtbank) (DeKoLaKa)	
09/2006	Elektronische Komponenten in der Fahrzeug-Unfallreparatur (DeKoLaKa)	
10/2006	Farbtonfindung (DeKoLaKa)	
11/2006	Instandsetzung von Aluminium-Außenteilen an Pkw (DeKoLaKa)	
12/2006*	Reparaturbeispiele	ersetzt durch 05/2009
13/2006*	Honda Civic Typ FK* - Querträger	
14/2006	Volvo Baureihe S 60 - Querträger	
15/2006*	Teilersatz hintere Seitenwand BMW	ersetzt durch 24/2009
16/2006	VW EOS	
17/2006	Neue Berechnungsgrundlage bei den Werten für Decklackmaterial	
18/2006	Ford Fiesta Modelle JH1 und JD3 - Entfall Querträger hinten	
19/2006	Ford - Austauschlenkung	
20/2006	Querträger vorn - Volvo S 80	
21/2006	Opel - Neuheiten im Bereich Ersatzteile Dachrahmen/Schweller	siehe auch Temi 04/2012
22/2006	Kofferbodenersatz Opel Signum	siehe auch Temi 04/2012
23/2006	Opel Zafira B - Zusatzhalterung Kotflügel vorn	siehe auch Temi 04/2012
24/2006	Opel Zafira B - Motorhaubenscharnier	siehe auch Temi 04/2012
25/2006	Farbtonfindung am Fahrzeug	

26/2006	Kratzfestere Serienklarlacke	
27/2006*	Fahrzeug-Identifizierungsnummern von VW-Modellen	ersetzt durch 16/2011
28/2006	Materialeinsatz in der Außenhaut - BMW	
29/2006	Versehentliches Betanken von Diesel-Fahrzeugen mit Ottokraftstoff	
01/2005*	Rückrufaktionen aller Hersteller im Internet	ersetzt durch 13/2010
02/2005	Verfügbarkeit Reparaturhalter für Scheinwerfer für A-Klasse	
03/2005	Einbau des Klebebands für Valeo Regensensoren/Austrennen verklebter Scheiben am Skoda Oktavia	siehe auch 30/2012
04/2005	Mauterfassungssysteme in Nutzfahrzeugen On Board Unit (OBU)	akt. 05.04.2013, letzte Aktualisierung 12.12.2013
05/2005	Reparatur Kit für Heckwischermotoren (Valeo) - Seitenteilreparatur Golf V	
06/2005	Beilackieren	
07/2005*	Lackmerkblatt	ersetzt durch TeMi 09/2008
08/2005	Caravan Hagel Lackreparaturen in Audatex	
09/2005	Deawoo Matiz	
10/2005*	Referenzliste Betriebe mit HBC-Reparatursystem für Caravan	ersetzt durch 10/2018
11/2005	Nissan Heck-/Seitenscheiben Instandsetzung	Ergänzung zu TeMi 17/2004
12/2005	Karosserie Instandsetzung Passat B6 - Hinweise zum Lackieren und Ausbau von Original Teilen	
13/2005*	Tankreparatur bei Motorrädern	ersetzt durch 13/2012
14/2005	Belfor-Relelectronic GmbH	ersetzt TeMi 05/1997, akt. 19.03.2013
15/2005*	Airbags und Kindersitze	ungültig
16/2005	Neue Fahrzeugpapiere ab 01.10.2005	
17/2005	Leitungssatzreparatur DaimlerChrysler	ersetzt durch 28/2012
18/2005	Fahrzeugidentifikation VW AG aktualisiert 17.11.2005	ersetzt durch 16/2011
19/2005	Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag Audi	ersetzt TeMi 04/1997
20/2005	Erneuern von Airbags nach Ablauf der Lebensdauer oder des Verfalldatums DaimlerChrysler alle Fahrzeugtypen	ersetzt TeMi 19/1997
21/2005	Querträger Mercedes B-Klasse W 245	
22/2005*	Prüfung von Pkw-Anhängerkupplungen nach Heckaufprall	
23/2005*	Deaktivierung Beifahrerairbag und Seitenairbag vorn u. hinten BMW	ersetzt durch TeMi 10/2013
24/2005*	Stoßdämpfertausch BMW alle Fahrzeuge	ersetzt durch TeMi 25/2010
25/2005	Volvo-Sitze der Fahrzeuge S60, S80, V70, XC90, V50, S40	ersetzt TeMi 13/2001

26/2005	Kratzfestere Klarlacke bei Mercedes Benz		
27/2005	Kalkulationszeiten bei Nissan-Fahrzeugen		
28/2005*	Verwertadressen Renault & Nissan	ersetzt durch TeMi 14/2012	
29/2005*	Reparatur Xenonscheinwerfer Skoda / Octavia I		
01/2004	Austausch der GPS-Antenne bzw. des Antennenverstärker-Moduls beim Ersetzen der Heckscheibe an Mercedes Benz Pkw.		
02/2004	VW, Audi, Seat, Skoda Austauschteile Vorderachse, Lenkung	ersetzt 16/2002 u. 06/2003	
03/2004	Typklassenverzeichnis GDV		
04/2004	BMW 5er - Modell E60		
05/2004*	Abrechnung von Entsorgungskosten	ersetzt durch 21/2018	
06/2004*	Regensensoren	08/2009, 14/2010, 14/2011, 04/2012, 30/2012	
07/2004	Kabelreparaturen - BUS-Leitungen	aktualisiert 06.08.2009, weitere TeMis:	14/1998, 08/2002, 15/2015, 28/2016, 07/2018
08/2004	smart - Steinschlagschutzfolie		
09/2004*	Nutzungsausfallentschädigung	ersetzt 07/2000, 04/2001, 10/2002 u. 04/2003	
10/2004	Karosserie (Kunststoffteile)	ersetzt 01/1998, 12/1998, 03/2000, 15/2000 u. 13/2003	
11/2004	Reparaturlackierung - wirtschaftlich sinnvoll und technisch einwandfrei		
12/2004*	Scheibenreparatur statt Scheibenaustausch	ersetzt 01/2001	
13/2004	Wiederverwendung von geklebten Scheiben		
14/2004	Opel Vectra C	siehe auch Temi 04/2012	
15/2004	Anhängerkupplung nach Heckaufprall		
16/2004	Das neue Türkonzept Golf V		
17/2004	Nissan Heck-/Seitenscheiben-Instandsetzung	ersetzt 24/2001 u. 15/2003, ergänzt durch 11/2005	
18/2004	smart forfour Fahrzeugbeschreibung		
19/2004	smart forfour Unfallschadenbewertung		
20/2004	Querträger Mercedes A-Klasse W 169		
21/2004	Kalkulationstabelle für nachlackierungsfreies Ausbeulen	ersetzt 02/2000	
22/2004*	Scheibenreparatur Renault		
23/2004	Neue Crashbedingungen Front/Heck		
24/2004*	Spot-Lackierung	ersetzt durch 08/2018	
25/2004	Reparaturlackierung/Dachreparatur Golf V		
26/2004*	Anlieferungszustand Kunststoffteile	ersetzt durch TeMi 22/2010	

27/2004	Stoßfängerquerträger Opel Astra H	siehe auch Temi 04/2012	
01/2003	Scheinwerfer Schutzhalterungen bzw. Halterungen Toyota		
02/2003*	Kunststoffreparatur	ersetzt durch 11/2009	
03/2003*	Tankreparatur bei Motorrädern	ersetzt durch 13/2012	
04/2003*	Nutzungsausfallentschädigung		
05/2003	Fehler an der Lenkung - wie merkt man das?		
06/2003*	VW Austauschteile Vorderachse, Lenkung	ersetzt durch 02/2004	
07/2003	Codes auf Karte		
08/2003	Renault - Kühlsystem, Instandsetzung der Positionsstifte		
09/2003	Klimaanlage		
10/2003	Chiptuning		
11/2003*	Instandsetzung von Aluminiumfelgen	ersetzt durch 21/2009	
12/2003*	Reparieren statt Ersetzen		
13/2003*	Karosserie (Kunststoffteile)	ersetzt durch 10/2004	
14/2003	Unfallinstandsetzung durch Austausch von Türblättern		
15/2003*	Fahrzeuge mit geklebter Heck-/Seitenscheibe	ersetzt durch 17/2004	
16/2003	MIG-Schutzgaslöten an Opel Fahrzeugen		
17/2003*	Insassenschutz beim Pkw-Heckaufprall	ersetzt 15/2001	
18/2003	Reparaturverfahren an Lichtwellenleiter		
19/2003	Karosserieinstandsetzung am Opel Speedster; GFK Reparaturset	siehe auch Temi 04/2012	
20/2003	Opel Unfallinstandsetzung: Lackierung von Crashbox und Querträger	siehe auch Temi 04/2012	
21/2003	Querträger Opel Vectra Baujahr 2003	siehe auch Temi 04/2012	
22/2003	Ford Mondeo 2001 Instandsetzung vorderer Hilfsrahmen		
23/2003*	Rückrufaktionen aller Fahrzeughersteller im Internet	ersetzt durch 13/2010	
24/2003	Lackkalkulations-System Renault	ersetzt 12/1999	
01/2002	Pkw-Unfallreparatur mit Nachbauteilen		
02/2002	Scheinwerfer Reparatursätze VW AG		
03/2002	Reparaturlösung für Scheinwerfer Nissan Almera N16 und Almera Tino V10		
04/2002	smart mit Anhängerbetrieb		
05/2002	Heckabschlussblech Golf III Variant		
06/2002	Renault Laguna (Typ G)		
07/2002	MCC smart und MCC smart Cabrio		
08/2002	Opel alle Modelle, Kabelinstandsetzungssysteme	weitere TeMis:	14/1998, 07/2004, 15/2015, 28/2016, 07/2018

09/2002	Fahrzeugbrand		
10/2002*	Nutzungsausfallentschädigung 2002		
11/2002	Rückhaltesystem beim Ford Fiesta ab Modelljahr 2002		
12/2002*	Lackmaterial für Kunststoff und Metall AZT/Schwacke	ersetzt durch 08/2018	
13/2002	Halter Stoßfänger an Leuchteinheit – DaimlerChrysler CLK (W208) und E-Klasse (W210) AV D5 – D9 und E1 – E9	akt. 02.11.2012	
14/2002	Rückhaltesystem alle Pkw Opel		
15/2002*	Leitungssatzreparatur DaimlerChrysler	ersetzt durch 28/2012	
16/2002*	VW Austauschteile Vorderachse, Lenkung, Ausschluss vom Austausch	ersetzt durch 02/2004	
17/2002	Scheinwerferreparatursätze, DaimlerChrysler – neue Modelle		
18/2002*	Renault Laguna II, Typ BGO/KGO	ersetzt durch 01/2006	
19/2002*	Kalkulationshilfe für Ausbeularbeiten	ersetzt durch 03/2009	
20/2002	Austausch der Glas-Heckscheibe Opel Astra G Cabrio (T98)	siehe auch Temi 04/2012	
21/2002	Citroen Xsara Picasso		
22/2002*	Instandsetzung der Außenverblechung von Motor-Caravan und Caravan Fahrzeugen	ersetzt durch 10/2018	
23/2002*	Schwacke Liste – Lackierung	ersetzt durch 08/2018	
24/2002	Airbag		
25/2002*	Rückrufaktionen aller Fahrzeughersteller im Internet	ersetzt durch 13/2010	
26/2002	Kunststoffreparatur – Smart GmbH		
27/2002*	Airbags und Kindersitze	ersetzt durch 15/2005	
28/2002	Schichtdickenmessung auf Zinn Untergrund		
01/2001*	Scheibenreparatur statt Scheibenaustausch	ersetzt durch 18/2007	
03/2001	Tragarmbruch bei einem Heckaufprall – Dröhnengeräusche		
04/2001*	HBC System, Reparatursystem aus Dänemark	ersetzt durch 10/2018	zus. TeMis 28/2011, 03/2011,
05/2001*	Nutzungsausfallentschädigung 2001		
06/2001*	Prüfung von Pkw-Anhängerkupplungen nach Heckaufprall		
07/2001	Farbtoleranzen für Automobillackierungen		
08/2001	Broschüre Reparaturlackierung		
09/2001	Broschüre Wasserlack		
10/2001	Niveauregulierung – alle Modelle BMW AG		
11/2001*	Stoßdämpfertausch BMW AG	ersetzt durch 25/2010	
12/2001	Karosserie-KIT		
13/2001*	Volvo-Sitze der Fahrzeuge S80, V70, C70	ersetzt durch 25/2005	

14/2001	Ausbeulen ohne Lackbeschädigung VW	
15/2001*	Auffahrunfälle	ersetzt durch 17/2003
16/2001	AZT-Analyse Autodiebstähle	
17/2001	Fahrzeugverglasung – Kennzeichnung des Herstellungsdatums	
18/2001	BMW – Mischverbau der vorderen Querlenker beim E46 (3er Reihe)	
19/2001	Reparatursätze für Scheinwerfer DaimlerChrysler	
20/2001*	Sitzschienen VW/Audi/Seat/Skoda	
21/2001*	DVS Merkblatt 2517	
22/2001*	BMW – Gehäuse Xenon-Scheinwerfer Erneuerung	
23/2001	Lackierung smart, Tridionzelle (Metallrahmen), Kunststoffteile	
24/2001*	Fahrzeuge mit geklebter Heck-/Seitenscheibe	ersetzt durch 17/2004
25/2001*	Fahrzeugidentifikation VW AG	ersetzt durch 18/2005
26/2001*	Sonderlacke der Firma Standox	ersetzt durch TeMi 04/2017
27/2001	Audi A4 (Typ 8E) Aluminium-Querträger vorn	
28/2001	Fahrzeugidentnummer – smart DaimlerChrysler	
29/2001	Heckaufprall DaimlerChrysler W203 C-Klasse, Limousine, T-Limousine	
01/2000	Kraftschlüssig geklebte Scheiben, Wasserkastenabdeckung aus-u. einbauen	
02/2000*	Kalkulationstabelle für nachlackierungsfreies Ausbeulen	ersetzt durch 21/2004
03/2000*	Kalkulationshilfe für Kunststoffreparatur	ersetzt durch 06/2009
04/2000	Der Sachverständigen Brief von Volkswagen - Fahrzeugidentifikationsnummer	ersetzt durch 16/2011
05/2000	Der Sachverständigen Brief von Volkswagen	
06/2000	Die fachgerechte Zweitreparatur, Neue Forschungsergebnisse des AZT	
07/2000*	Nutzungsausfallentschädigung für Pkw, Geländewagen und Transporter	
08/2000*	Sitzbelegungserkennung Opel AG	siehe Temi 04/2012
09/2000	Unfallreparatur und Crashverhalten, Pressemitteilung der Allianz Versicherungs AG	
10/2000	„Reifen – Richtiger Luftdruck“	
12/2000	Seitenairbags	
13/2000*	HBC-System, Reparatursystem aus Dänemark	ersetzt durch 10/2018
14/2000	Die Pulverlackreparatur, Die Reparaturlackierung von Pulverlacken	
15/2000*	Die Kunststoffreparatur, Instandsetzung von lackierten, nicht strukturierten Stossfängern und Blenden	ersetzt durch 07/2009
16/2000	Anforderungskatalog und Ersatzteilkorb für eine Reparatur mit gebrauchten Originalteilen in der Kfz- Unfallinstandsetzung aus technischer Sicht	ersetzt 05/1999
17/2000	Mercedes Benz Neue C-Klasse (W203)	

18/2000	Die Fachwerkstatt - Der Garant für eine technisch einwandfreie Unfallinstandsetzung	
19/2000*	VW -Scheibenverklebung, Passat 1988	
20/2000	Technische Information zur Unfallschadenbewertung	
21/2000	Digitale Fotografie, PhotoGraphics Ratgeber zur digitalen Fotografie	
22/2000	Schichtdicken-Messgeräte	
23/2000	Beurteilungen von Achsvermessungen VAG	
04/1999*	Der Motorlängsträger, Dr.-Ing. Dieter Anselm	
05/1999*	Gebrauchtteilereparatur	ersetzt durch 16/2000
06/1999	Crashverhalten unfallreparierter Fahrzeuge	
07/1999	Die Kfz-Unfallreparatur mit gebrauchten Ersatzteilen	
08/1999	Reparatur Vordersitze nach Auslösung Seitenairbag	
09/1999	Kontaktkorrosionsschutz - Verbindung von Aluminium/Magnesium/Stahl	
10/1999	Reparatur an Gurtstraffern	
11/1999*	Instandsetzung von strukturierten Verblechungen an Wohnwagen/Wohnmobilen	
12/1999*	Neustrukturierung Lack-Verrechnungssatz Deutsche Renault AG	ersetzt durch 24/2003
13/1999	Informationen zur Unfallreparatur über das neue Mercedes-Benz S-Klasse Coupé	
14/1999	Pressemitteilung Unfallreparatur und Crashverhalten	
01/1998*	Kunststoffreparatur	ersetzt durch 22/2010
02/1998*	Reparatur von Windschutzscheiben	
03/1998*	Standzeiten nach Neuverklebung von Windschutzscheiben	siehe Temi 04/2012
04/1998	Montagewerkzeug T10009 - VW, Reparatur Türgriff	
05/1998*	Methoden zur Hagelschadeninstandsetzung	ersetzt durch TeMi 04/2011
06/1998	Kunststoffreparatur	ersetzt durch 07/2009
07/1998*	Kunststoffreparatur	
08/1998*	Hagel-Spezialisten Adressen sortiert nach PLZ	
10/1998	Rücknahmepflicht für Autobatterien	
11/1998	Hagelschäden an Personenkraftwagen Reparatur, Kalkulation und Kosten	04/2011
12/1998	Mercedes-Benz Kunststoffreparaturen	ersetzt durch 10/2004
14/1998	Instandsetzung Sensorkabel, ABS 2SH, Opel	weitere TeMis: 08/2002, 07/2004, 15/2015, 28/2016, 07/2018
17/1998*	Photographics GmbH - Digitalkamera	
18/1998*	Adressen Hagel-Spezialisten	
19/1998	Kabelinstandsetzung - Airbag, Mercedes-Benz	
01/1997*	Deaktivierung Beifahrerairbag E31, E34, E36, E36/7, E38, E39	ersetzt durch 23/2005
02/1997	Stoßfänger instandsetzen; Pralldämpfer überprüfen	

03/1997*	Ausbeulset, Firma fix-a-ding	
04/1997*	Seitenairbag, Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	ersetzt durch 19/2005
05/1997*	Reletronic/Remech-Niederlassungen, Ansprechpartner	ersetzt durch 14/2005
06/1997*	Kindersitz auf Beifahrerairbag, Gurtschlossmontage für Airbagabschaltung	ersetzt durch 09/2013
07/1997	Ausbeulen ohne Lackbeschädigung	
08/1997	Fiktive Abrechnung	
09/1997	Pyrotechnische Systeme beim Modell Opel Sintra	
10/1997*	Ersatz der Rückwandklappenscheibe beim Modell Opel Tigra	siehe Temi 04/2012
11/1997	Reparatur von Kabelsträngen Citroen Deutschland GmbH	
13/1997*	Frontscheiben Instandsetzung, Verbundglas	siehe Temi 04/2012
15/1997*	Hagel-Spezialisten Adressen	
16/1997	Ersatz Klebefolien beim Modell Opel Sintra	
17/1997	Ökologischer Kraftstoff Mercedes-Benz AG	
18/1997	Seitenairbag, Audi/VW	
19/1997*	Rückhaltesysteme Mercedes-Benz AG	ersetzt durch 20/2005
20/1997	Klimaanlage, Kältemittel	
21/1997	Seitenwand ersetzen, Opel	siehe auch Temi 04/2012
22/1997*	Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Gurtkraftbegrenzer	ersetzt durch 08/2013
23/1997	VDA - Veröffentlichung, Klimaanlagen	
24/1997*	Airbag-Aufkleber, Audi AG	

* Diese Technischen Mitteilungen sind nicht mehr gültig und wurden gegebenenfalls durch andere TeMis ersetzt.