

Wärmebildkamera

Verfahren zur Ermittlung von Reparaturen an Bauteilen, auch solchen aus Kunststoff. Infos finden sich hier: [Info-Flyer](#)

Weitere Beiträge zum Thema im VuF

- 2007 #6 [Aktive Thermografie - mit neuer Prüfmethode mangelhafte Karosseriereparaturen und verdeckte Unfallschäden erkennen](#)

Weitere Infos zum Thema

- http://www.zfp.uni-stuttgart.de/arbeitsgebiete/thermografie_olt_de.php
- <http://www.flirthermography.com/media/28%20Crisman%202001.pdf>
- http://www.stressphotonics.com/NDE/nde_pdfs/Struct_Integrity_via_CTT.pdf
- http://www.pce-group-europe.com/deutsch/index.php/cat/c111_Waermebildkameronas.html/XTCs_id/b19841268170c8704fde04fa1ce4e7be