








CD:Rösrath 2007






<< [Crashdatenbanken](#)













Das stoßende Fahrzeug (1) ist in der folgenden Tabelle rot dargestellt, das gestoßene Fahrzeug (2) in blau. Die angegebenen Geschwindigkeiten wurden mit Lichtschranke und Handlaserpistole gemessen oder auch per Videoauswertung ermittelt. Die Fordtypische Bezeichnung "Turnier" wurde durch die etwas allgemeinere Bezeichnung "Kombi" ersetzt.

Nr.	Skizze	Fzg 1	v ₁ [km/h]	Fzg 2	v ₂ [km/h]	Beschreibung	Link
Wahrnehmbarkeit							
1		Opel Omega A CD Lim.	4	Ford Scorpio I Kombi	0	Opel Omega A fährt rückwärts mit dem linken hinteren Eck in die Fahrtüre des stehenden Ford, Anstosswinkel rd. 35°; Türe des Ford mit Seitenaufprallschutz;	Rösrath 2007-01
Wahrnehmbarkeit							
2		Opel Omega A CD Lim.	2	Ford Scorpio I Kombi	0	Opel Omega A fährt rückwärts mit dem linken hinteren Eck in die Beifahrtüre des stehenden Ford, Anstosswinkel rd. 35°; Türe des Ford mit Seitenaufprallschutz	Rösrath 2007-02
geringe Überdeckung ohne Abgleiten							
3		Opel Omega A CD Lim.	17,1	Ford Scorpio I Kombi	0	Opel Omega A fährt mit geringer Überdeckung auf rechtes hinteres Eck des Ford Scorpio Kombi I	Rösrath 2007-03
geringe Überdeckung mit (unbeabsichtigtem) Abgleiten							

4		Opel Omega A CD Lim.	19	Ford Scorpio I Kombi	0	Opel Omega A fährt mit geringer Überdeckung auf linkes hinteres Eck des Ford Scorpio Kombi I	Rösrath 2007-04
geringe Überdeckung ohne Abgleiten							
5		Ford Escort Kombi	19	Opel Omega A CD Lim.	0	Ford Escort Kombi fährt mit geringer Überdeckung auf das rechte hintere Eck des stehenden Opel Omega A	Rösrath 2007-05
geringe Überdeckung ohne Abgleiten							
6		Ford Escort Kombi	34	Opel Omega A CD Lim.	0	Ford Escort Kombi fährt mit geringer Überdeckung auf das linke hintere Eck des stehenden Opel Omega A	Rösrath 2007-06
Rückwärtsfahrt oder Vorwärtsfahrt?							
7		Ford Escort Kombi	4	Ford Escort Lim. 3-tuer	0	Ford Escort Kombi fährt langsam rückwärts in die Heckmitte des stehenden Ford Escort Lim.	Rösrath 2007-07
Rückwärtsfahrt oder Vorwärtsfahrt?							
8		Ford Escort Lim. 3-tuer	5	Ford Escort Kombi	0	Ford Escort Lim. fährt rückwärts auf die rechte Heckecke des stehenden Ford Escort Kombi	Rösrath 2007-08
Kollision auf das Heck eines Rechtsabbiegers							
9		Ford Escort Lim. 3-tuer	38	Ford Escort Kombi	0	Ford Escort Lim. Fährt mit der Frontmitte auf die linke hintere Ecke des Ford Escort Kombi	Rösrath 2007-09
Ausparkkollision unter ca. 30° mit erzwungenem Abgleiten (Geschwindigkeit geschätzt, nicht gemessen)							
10		Ford Escort Lim. 3-tuer	ca. 10	Volvo 440 4-tuer	0	Ausparkender Ford Escort fährt rückwärts mit der Heckecke gegen die Längsseite des Volvo. Hierbei war beabsichtigt, über die Längsseite des Volvo zu schrammen	Rösrath 2007-10
Ausparkkollision unter ca. 40° mit erzwungenem Abgleiten (Geschwindigkeit geschätzt, nicht gemessen)							

11		Ford Escort Lim. 3-tuer	ca. 10	Volvo 440 4-tuer	0	Ausparkender Ford Escort fährt rückwärts mit der Heckecke gegen die Längsseite des Volvo. Hierbei war beabsichtigt, über die Längsseite des Volvo zu schrammen	Rösrath 2007-11
Heckauffahrkollision							
12		Lancia Dedra 4-tuer	26	Volvo 440 4-tuer	0	Lancia Dedra fährt mit voller Überdeckung auf das Heck des Volvo	Rösrath 2007-12
Streifende Gegenverkehrskollision mit Abgleiten am stehenden Fahrzeug							
13		Ford Scorpio I Lim.	51	BMW 5 (E34) Lim.	0	Ford Scorpio I Lim. streift mit der linken vorderen Ecke und der Längsseite an Fahrerseite des stehenden BMW 5 (E34) entlang	Rösrath 2007-13
Streifende Gegenverkehrskollision mit Abgleiten am stehenden Fahrzeug							
14		Hyundai Pony 4-tuer	44	BMW 5 (E34) Lim.	0	Hyundai Pony streift an rechter Längsseite des stehenden BMW 5 (E34) entlang	Rösrath 2007-14
Pylonenversuche							
15		BMW 5 (E34) Lim.	40	Pylonen unterschiedlicher Größe	0	BMW 5 (E34) fährt gegen mehrere Pylonen unterschiedlicher Größe	Rösrath 2007-15
Pylonenversuche							
16		BMW 5 (E34) Lim.	45	Pylonen unterschiedlicher Größe	0	BMW 5 (E34) fährt gegen mehrere Pylonen unterschiedlicher Größe	Rösrath 2007-16
Fußballversuche							
17		Fußball	./.	Lancia Dedra 4-tuer	0	Fußball wird mit voller Wucht aus kurzer Entfernung an die linke Längsseite des Lancia Dedra geschossen	Rösrath 2007-17
Fußballversuche							
18		Fußball	./.	Nissan Micra (K10)	0	Fußball wird mit voller Wucht aus kurzer Entfernung an die linke Längsseite des Nissan Micra geschossen	Rösrath 2007-18

Auffahrkollision mit Rechtsabbieger unter ca. 40°							
19		Hyundai Pony 4-tuer	25	BMW 5 (E34) Lim.	0	Hyundai Pony fährt mit Frontmitte auf das rechte hintere Eck des schräg stehenden BMW 5 (E34) unter ca. 40°	Rösrath 2007-19
Auffahrkollision mit Rechtsabbieger unter ca. 20°							
20		BMW 5 (E34) Lim.	18	Lancia Dedra 4-tuer	0	BMW 5 (E34) fährt mit Frontmitte auf rechte Hecksecke des Lancia unter einem Winkel von ca. 20°	Rösrath 2007-20
Auffahren auf abbiegendes, wartendes Motorrad							
21		Ford Scorpio Lim. 4-tuer	??	Kawasaki GPZ 500S	0	Pkw fährt auf Heck ca. 30° schräg nach rechts stehendes Motorrad	Rösrath 2007-21
AHK in Pkw-Tür							
22		Ford Escort Kombi AHK	5	Ford Scorpio I Kombi	0	Escort fährt unter 90° rückwärts in Beifahrertür Scorpio	Rösrath 2007-22
AHK in Pkw-Tür							
23		Ford Escort Kombi AHK	8	Ford Scorpio I Kombi	0	Escort fährt unter 90° rückwärts in Fahrertür Scorpio	Rösrath 2007-23
AHK in Pkw-Tür							
24		Ford Escort Kombi AHK	12	Ford Scorpio I Kombi	0	Escort fährt unter 90° rückwärts in Tür h.l. Scorpio	Rösrath 2007-24
Wahrnehmbarkeit							
25		Lancia Dedra 4-tuer	ca. 5	Opel Corsa A 3-tuer	0	Lancia streift beim Ausparken in Rückwärtsfahrt unter Lenkeinschlag nach links mit Ecke v.r. an Fahrertür und hinterem Seitenteil Opel entlang	Rösrath 2007-25
Wahrnehmbarkeit							

26		Lancia Dedra 4-tuer	ca. 5	Opel Corsa A 3-tuer	0	Lancia streift beim Ausparken in Rückwärtsfahrt unter Lenkeinschlag nach rechts mit Ecke v.l. an Beifahrertür und hinterem Seitenteil Opel entlang	Rösrath 2007-26
Gegenstand auf Pkw							
27		Nissan Micra	0	Mörtelbrocken	32	Mörtelbrocken werden aus 5,5m auf ein Pkw-Dach (h=1,4m) fallen gelassen: $\Delta h=4,1m$	Rösrath 2007-27
Motorrad streifend gegen Pkw-Flanke							
28		Kawasaki GPZ 500 S	ca. 5	Hyundai Pony	0	Motorrad streift an Fahrertür Hyundai entlang	Rösrath 2007-28
Zahnriemenriss							
29		Lancia Dedra 4-tuer	0	Opel Omega A	0	Fremdteile werden in bei Standgas laufende Zahnriemen der Ventilsteuerung gebracht	Rösrath 2007-29

Erhältliche DVDs der [Rösrather Crashtage](#):

- [Rösrath 2005](#)
- [Rösrath 2006](#) (Streifkollisionen, 90°-Anstöße)
- [Rösrath 2007](#)
- [Rösrath 2008](#)
- [Rösrath 2009](#) (Wahrnehmbarkeit)
- [Rösrath 2010](#) (Gefahren oder gestanden?)
- [Rösrath 2011](#) (Wahrnehmbarkeit gebremster Kollisionen)
- [Rösrath 2012](#) (Gefahren oder gestanden?)
- [Rösrath 2013](#) (Gefahren oder gestanden?)
- [Rösrath 2014](#) (Gefahren oder gestanden?)
- [Rösrath 2015](#) (Türöffnungsversuche)
- [Rösrath 2016](#) (Spurwechsel)
- [Rösrath 2017](#) (Wahrnehmbarkeit)
- [Rösrath 2018](#) (Ein-/Ausparken)
- [Rösrath 2019](#) (Spurwechselversuche in Weeze)
- [Rösrath 2020](#) (Parkplatzkollisionen)
- [Rösrath 2021-4](#) (Ein-/Ausparken)
- [Rösrath 2021-10](#) (Ein-/Ausparken)
- [Rösrath 2022](#) (Anstoß in Bogenfahrt)