

Crashstudie Fahrzeug gegen Baum

1976, pp. 98 - 100 (#6)

□

Inhaltsverzeichnis

- [1 Zitat](#)
- [2 Inhaltsangabe](#)
- [3 Weitere Beiträge zum Thema im VuF](#)
- [4 Weitere Infos zum Thema](#)

Zitat

[Danner, M.](#); [Anselm, D.](#): Crashstudie Fahrzeug gegen Baum. Der Verkehrsunfall 14 (1976), pp. 98 - 100 (#6)

Inhaltsangabe

Insgesamt 7 Bilder vom Crashversuch eines Ford Escort L mit 20 km/h gegen einen Baum mit einem Durchmesser von ca. 20 cm (grobe Schätzung). Zweck der Übung war augenscheinlich die Kalkulation der Reparaturkosten sowie die anschließende Durchführung der Reparatur. Trotzdem sind die Bilder ganz gut zu Vergleichszwecken zu gebrauchen.

Weitere Beiträge zum Thema im VuF

Aufprall gegen Baum, Pfahl u.ä.

- 1976 #6 Crashstudie Fahrzeug gegen Baum
- 1977 #5 [Diagramm bei Vorbau-Deformationen BMW 316 - 320 i, Pfahlaufprall BMW E12 \(518 - 528\), Heckaufprall BMW E24 \(630 - 633\)](#)
- 1994 #7/8 [Interdisziplinäre Begutachtung von Unfällen und deren Folgen am Beispiel eines Pkw/Baum-Anpralls](#)
- 1987 #1 [Eine Unfallserie zieht weite Kreise](#)
- 1996 #5 [Crash-Versuche des Ing.-Büro Schimmelpfennig und Becke Versuch 11 / Pfahlaufprall VW Golf](#)
- 1999 #2 [Drei Crashtestreihen zur Ermittlung von Kollisiongeschwindigkeiten](#)
- 2009 #12 [Bekämpfung von Baumunfällen auf Landstraßen](#)
- 2010 #4 [Baumunfälle - Nach wie vor Handlungs- und Forschungsbedarf](#)

Weitere Infos zum Thema

- 1976 [Crashversuche mit Personenkraftwagen](#) (die letzten beiden Versuche: *Baumfallversuche*)