

<https://www.colliseum.eu/wiki/Datei:EES-Crash-Bild-PL.jpg>

# Datei:EES-Crash-Bild-PL.jpg

Beispiel für die Nichtanwendbarkeit des EES-Verfahrens

Das abgebildete Fahrzeug war bei einem Massenunfall an fünf Zusammenstößen beteiligt, davon einem bei dem zwei PKW gleichzeitig gegen das Heck stießen. Dafür sind die nur auf zwei Stoßpartner beschränkten Rekonstruktionsverfahren nicht geeignet, die Lösung wurde durch eine Detailstudie aller Verformungen, so zu sagen in einer "Crash-Slow-Motion", gefunden und kann zusammen mit dem gesamten Unfallhergang in einem [Video](#) "nachvollzogen" werden.