

# Ford Focus gegen Ford Escort - eine Untersuchung zur Kompatibilität

2010, pp. 197 - 200 (#6)

Immer wieder ergeben sich Zweifel an der Unfalldarstellung eines Geschädigten, wenn die Beschädigungen an den beteiligten Fahrzeugen scheinbar nicht zusammen passen. Mit einem Kollisionsversuch untersuchten Experten der Unfallanalyse Berlin in einem konkreten Schadenfall, wie stark und warum sich bei einer Kollision das Schadenausmaß an den Fahrzeugen unterscheiden kann.

## **Ford Focus versus Ford Escort - a study of compatibility**

Descriptions of accidents are frequently called into doubt because the damage of the concerned vehicle does not seem to plausibly match with the description given by the person reporting the damage. On the basis of a example case, experts from the accident research institute Unfallanalyse Berlin studied why and to what extent damage to vehicles due to a collision can differ.

□

## **Inhaltsverzeichnis**

- [1 Zitat](#)
- [2 Inhaltsangabe](#)
- [3 Weitere Beiträge zum Thema im VuF](#)
- [4 Weitere Infos zum Thema](#)

## **Zitat**

[Leser, H.](#); [Strzeletz, R.](#); [Winninghoff, M.](#): Ford Focus gegen Ford Escort - eine Untersuchung zur Kompatibilität. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 48 (2010), pp. 197 - 200 (#6)

## **Inhaltsangabe**

## **Weitere Beiträge zum Thema im VuF**

## **Weitere Infos zum Thema**